

# USB2.0 to GPIB コンバータ REX-USB220 インストールガイド

2015年11月  
第4.0版

ラトックシステム株式会社  
**RATOC Systems, Inc.**

※ Windows Vista/XP/2000/Me/98SEでのインストール方法につきましては、製品添付CD-ROMに収録されているマニュアルPDFをご参照ください。

## 1 Windows セットアップ

本製品をUSBポートに接続する前に、下記手順にてドライバのインストールを行ってください。

1. 製品付属CD-ROMのUSB220\_Setup.exeを実行し、ユーザーアカウント制御の画面が表示される場合は、「はい(Y)」をクリックします。



2. 「次へ(N)」をクリックします。



3. 「USB2.0 GPIB Converter Driver」にチェックが入っているのを確認し「次へ(N)」をクリックします。



4. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール(I)」をクリックします。



5. 以上でドライバーのセットアップは完了です。「完了」をクリックしてWindowsを再起動してください。  
※ 再起動後、本製品をUSBポートに接続すると自動的にインストールが行われます。



インストールの確認につきましては、製品CD-ROMの「Manual」フォルダ内にあるpdfファイルをご参照ください。( 2.1.3 インストールの確認)