## REX-USB220の VBA での関数呼び出し方法について

本ドキュメントでは、VBA(Excel2010)にて REX-USB220 制御用のライブラリ関数を呼び出す方法について説明しています。

Excel シートの「開発」タ ブを選択し

「Visual Basic」をクリッ クすると、VBAの開発環境 が表示されます。

Visual Basic 7/0	アドイン COM アドイン COM アドイン アドイン	挿入 デザイン ・ モード 割 コントローリ	日本 第一日 第一日 第一日 第一日 第一日 第一日 第一日 第一日	していた。 ドキュメント パネル		
 A1	▼(0)	fx				
A E	з С	D	E F	G	Н	-

「ツール(T)」で「参照設定 (<u>R</u>)」をクリックします。



「参照(<u>B</u>)」をクリックし [C:¥Windows¥system32¥ U2GPIBAX.OCX] を指定します。 参照可能なライブラリフ ァイルに 「U2GPIBAX ActiveX コ ントロールモジュール」が 表示されますので、チェッ クを入れ「OK」をクリッ クします。



Excel シートで「デザイン モード」に変更し 「挿入」の「ActiveX コン トロール」右下にある ※ をクリックします。

X   🖢	<b>9</b> • (* •	₹	State State					USB2	20_HP3478.>	klsm - Micr
ファイノ	レホーム	挿入	ページレイズ	Pウト 数式	データ	校閲	表示	開発		
Visua	】 I Basic マクロ	2 2000 2 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本	)記録 照で記録 )セキュリティ	<ul> <li>アドイン COM</li> <li>アドイン</li> <li>アドイン</li> </ul>	₩ 挿入 き	デザイン モード	☞ プロパテ 〒 コードの 1 ダイアロ - ル	イ 表示 グの実行	□	対応付けのプ <b>拡張パック</b> データの更新 XMI
	G16	 -	(=	fx			80			
	A	В	С	D	Aa	ab 🛛		G	Н	I
1					Active	אלב א	1-11			
2						✓ 🗦 al	5 🚆			
3				初期化	۰ 🗢	A 🛃 🖡	×			
4				UTATIO			-			
5			<u>~</u>				2>	1-10	選択	
6							70		カーで使用でき	AVE
7				計測			<u>с</u> ,	-ILOTVI	- Clence	した擂
8							入	します。		// CIT
9										

「U2GPIBAX Control」を 選択し「OK」をクリック します。

コントロールの選択	2 ×
STSUpId CopyCtl Class	*
SysColorCtrl class	
System Monitor Control	
Tabular Data Control	
TaskSymbol Class	
Taxonomy Control	
U2GPIBAX Control	
UCBioBSP Class	
UmEvmControl Class	
VideoRenderCtl Class	-
カスタム コントロールの登録( <u>R</u> ) OK	キャンセル

Excel シート内に本製品のActiveX コントロールを描画できる状態となっています。

(ActiveX コントロールの プロパティ内でオブジェ クト名を任意に変更する ことができます。)

777)	レ ホーム	挿入	ページレイ	アウト 数式	データ	校閲表示	開発	書式	
Yisual	l Basic マクロ	2 2000 2 12 相対参 <u>へ</u> マクロの コード	)記録 照で記録 )セキュリティ	<ul> <li>アドイン COM</li> <li>アドイン</li> <li>アドイン</li> </ul>	家種入	デザイン デザイン モード コントロール	ティ の表示 ログの実行	<ul> <li></li></ul>	ディ 📑 インポート 🔤 エクスポート
	U2GPIBA)	< <del>•</del>	(	fx =EMBED("	U2GPI	BAX.U2GPIBAX	Otrl.1 " ," "	)	
14	A	В	С	D	E	プロパティ	-		
1									
2					1	U2GPIBAX U20	GPIBAX		<u>•</u>
3			オロ世界メヒ			全体 項目別			
4				10 701 10		(オブジェクトタ)	LI2GPIBAX	X	
5				1	_	レハーンヨン「自主限」	ocur iori		
6					1	(プロパティ ページ	)		
7			13	計測		AutoLoad	False		
8	0	0				Enabled	True		
9	1					Height	55.5		
10						Len	True		
11	Mag	DOX		Local		Placement	2		
12	G	-10				PrintObject	True		
10		u - 0	)		_	Shadow	False		
13	-	5			-	Тор	102		
14					_	Visible	True		
15						Width	78		
6					_				

例では、オブジェクト名を
 「U2GPIBAX」と定義して
 いますので、
 U2GPIBAX.xxx0と VBと
 同様に関数を呼び出しま

同様に関数を呼び出しま す。

(例えば、gpinit()を呼び出 す場合は U2GPIBAX.gpinit()と記

述します。)

