
RS-232Cモデム/ USB変換ケーブルセット

# REX-C56EX-U セットアップガイド

2013年 1月 第2.0版



RATOC Systems, Inc.

#### ●対応OS

Windows 8/7/Vista/XP/2000 Windows Server 2008 R2/Server 2008 Windows Server 2003 R2 /Server 2003 ※32ビット・64ビット両対応。

#### ●お願い

本製品を正しく安全にお使いいただくため、CD-ROMに収録している「必ずお読みください」(PDF形式)をお読みください。

- ●パッケージ内容をご確認ください
- □ REX-C56EX本体
- □ USB変換ケーブル
- □ モジュラーケーブル
- □ RS-232Cケーブル
- □ ACアダプター
- □ セットアップガイド(本紙)
- □ ソフトウェアCD-ROM
- □ 保証書

万一不足がありましたら、お手数ですが 弊社サポートセンターまたは販売店まで ご連絡ください。

# ↑注意 添付のACアダプターは 本製品専用です。

添付品以外のACアダプターを使用しないでください。また、添付のACアダプターを他の製品に使用しないでください。 火災・故障の原因となります。

※本文中の画面例は、Windows 8またはWindows XPです。 その他OSでは画面が若干異なりますのでご了承ください。



本製品を接続する前にドライバーソフトウェアをインストールします。


## 【ご注意】 ドライバーがインストールされていないパソコンに 本製品を接続した場合、以下の手順をおこなったあと 「1.ドライバーのインストールをおこなう。」に進んでください。 Windows 8/7/Windows Server 2008 R2の場合 本製品をUSBポートから取り外します。 Windows Vista/ Windows Server 2008の場合 右記の画面で【キャン USB-Serial Converter のドライバ ソフトウェアをインストールする必要が あります セル】をクリックした ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします (推奨)(L) このデバイスのドライバ ソフトウェアをインストールする手順をご案 内します。 あと、USBポートから 取り外します。 後で再発診します(A) 次面テバイスをプラケインするときまたはテバイスにログオンすると きに、再変権認メッセージが表示されます。 【キャンセル】をクリック Windows XP/2000/Windows Server 2003 R2/2003の場合 右記の画面で【キャン セル】をクリックした お使いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update (D Web サイトを検索して Cユーザーの了解のもどに) 現在のソフ ェアおよび更新されたソフトウェアを検索します。 あと、USBポートから 取り外します。 【キャンセル】をクリック

# **1.** ドライバーのインストールをおこなう。

製品添付CD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入し、 以下の手順でインストールをおこなってください。

※実行中のアプリケーションや画面は全て閉じてください。

USB変換ケーブルとモデムはまだ接続しないでください。



1-1. 【コンピューター】を開き、CD-ROM内の【autorun.exe】を ダブルクリックしてください。

※ユーザーアカウント制御のメッセージが表示された場合、【続行】をクリック。



1-2.





1-3.

(Windows 8/7/Vista/ Windows Server 2008 R2/2008の場合)

下図のような画面が3度表示されます。いずれも【インストール】 をクリックしてください。







ドライバーのインストールは完了しました。メニュー画面の終了を クリックしてください。




パソコンをシャットダウンし、電源がOFFの状態を確認後、 「2.接続する。」へ進んでください。

# **2.**接続する。


ここではUSB変換ケーブルを使用し、モデムをパソコンのUSB ポートへ接続する場合の説明をします。

※RS-232Cケーブルでパソコンに接続する場合、製品添付 CD-ROM内収録「セットアップガイド RS-232Cケーブル 接続編」へ進んでください。

2-1. パソコンの電源がOFFになっていることを確認し、図のよう に本製品を接続します。




2-2. モデム背面の電源スイッチをONにします。





2-3. パソコンの電源を入れると、自動的にドライバーがインストール

(Windows 8/7/Vista/ Windows Server 2008 R2/2008の場合

「3.インストールの確認をおこなう。」へ進んでください。










## 

# 3. インストールの確認をおこなう。

### 3-1. デバイスマネージャーを開いてください。







# 

## Windows 2000の場合

バイスマネージャ】ボタンをクリック

【スタート】→【設定】→【コントロールパネル】→【システム】をダブルクリック →【ハードウェア】タブをクリック→【デバイスマネージャ】ボタンをクリック 3-2. デバイスマネージャーにて、【REX-C56EX...】と表示されていること(●)を確認し、この表示をダブルクリック(●)してください。



※デバイスマネージャーには以下のように表示されます。


OSが32ビット版の場合

【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または 【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】 OSが64ビット版の場合

[REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem]または [REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem]

### 表示されていない場合の対処

表示されていない場合は、ドライバーが正常にインストールされていません。製品添付CD-ROM内収録「トラブルシューティング」(PDF形式)」の"Q1.ドライバーのアンインストール方法は?"を参照の上ドライバーを削除し、パソコンおよび本製品の電源を切り、本製品をパソコンから取り外してください。再度、「1.ドライバーのインストールをおこなう。」の手順に戻りインストールをおこない、本製品をパソコン、USB変換ケーブルに確実に取り付けてください。



※1【モデムの照会】をクリックすると、エラー画面「モデムが応答しませんでした。」と表示される場合があります。もう一度【モデムの照会】をクリックしてください。



- ※2 コマンドと応答の欄に文字が表示されない場合、以下の設定をおこなっても同様がご確認ください。
- 他にソフトウェアが起動している〔特にモデム(COMポート)を使用する〕場合、そのソフトウェアを終了します。
- コントロールパネルの「電話とモデム(または、電話とモデムのオプション)」の「モデム」タブにてREX-C56EX以外のモデムが登録されている場合、その他のモデムを削除します。
- 製品添付CD-ROM内収録「トラブルシューティング(PDF形式)」の"Q1.ドライバーのアンインストール方法は?"を参照の上ドライバーを削除し、再インストールをおこなってください。
- USBポートを変更してください。

# 4. モデムの設定をおこなう。

4-1. 【コントロールパネル】にて【電話とモデム(または、電話とモデムの のオプション)】を開いてください。



Windows Vista Windows Server 2008の場合

Windows XP Windows Server 2003 R2/2003





● 電話とモデム







## 【電話とモデム】アイコンが確認できない場合の対処


コントロールパネルの表示方法を切り替えてからご確認ください。 ◀ Windows 8/7/Windows Server 2008 R2の場合

"大きいアイコン"または"小さいアイコン"に切り替え。 ► Windows Vista/XP/Windows Server 2008/2003 R2/2003の場合


"クラシック表示"をクリック




4-2. 最初に設定する場合にのみ表示。※2回目以降は4-3.の画面が表示されます。



4-3.



4-4.



入力または選択する値について

●ダイヤル情報(●の設定について) 交換機などを使用しない一般のアナログ回線では空欄です。 会社の電話では、PBX(構内交換機)を使用しているため、外線発信 に O や 9 が必要な場合があります。この場合は、必ず外線発信番号 に数字と",(コンマ)"を入れてください。

- ●ダイヤル方法(2の設定について) お客様がご契約の電話回線を選択
  - •トーン=プッシュホン回線
  - •パルス=ダイヤル回線

## よくあるトラブル

パルスを選択しているのにダイヤルアップ接続でトーン音がして接続でき ない場合は、「トラブルシューティング(PDF形式)」に記載の「Q3.パルス接 続ですが、発信できません。」をご参照ください。

# **5.** 以上で、セットアップは完了。

モジュラージャックにモジュラーケーブルが接続されていることを 確認後、お客様の接続環境に応じて設定をおこなってください。

例)インターネットの設定→プロバイダーから提供された説明書を参照 FAXソフトの設定→FAXソフトの説明書を参照

## 製品添付CD-ROM内のマニュアル(PDF)について



メニュー画面で、以下のマニュアル(PDF)を開くことができます。

- ・必ずお読みください
- ・セットアップガイド(本紙と同じ内容です。)
- ・セットアップガイド RS-232Cケーブル接続編
- ・トラブルシューティング
- ・ダイヤルアップ接続
- ·FAX送信

※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。Adobe Reader のインストールは、メニュー画面の【Adobe Reader】をクリッ クします。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイ ルの閲覧・印刷などが可能になります。

Windows 8では標準でPDF Readerを搭載しているので選択できません。

### 使用上の注意

- ※ Class2のみ対応のFAXソフトは使用できません。
- ※ パソコンでFAXを使用するには、FAXソフト(Class1対応)が必要です。Windows VistaのHome Basic/Home Premium EditionにはFAXソフトは標準添付されて いません。
- ※ 本製品はNTT加入回線用に設計されています。ボタン電話・ビジネスフォン・ホーム テレフォン・家庭用キーテレフォン・PBX(構内交換機)・ADSL・光電話等では、NTT の電話回線と電気的条件が異なり接続できないことがあります。接続する場合は装 置メーカーや保守会社にお問い合わせください。
- ※ キャッチホンサービスを契約している電話回線での使用は避けてください。
- ※ ISDN回線には直接接続できません。必ず、ターミナルアダプターのアナログポート に接続してください。
- ※ ナンバーディスプレイの動作は保証していません。
- ※ 本製品の同時接続は、最大4台までとなります。
- ※ +48V給電のないターミナルアダプターでは利用できません。ターミナルアダプ ターの仕様については各メーカーにお問い合わせください。
- ※ 回線分配器などに接続した場合、正常に動作しないことがあります。
- ※ 環境(回線品質・回線状況・接続先の通信規格)によってはDCE速度が56Kbpsで接 続できない可能性があります。
- ※ 環境によってはFAXの自動着信ができない場合があります。
- ※ ITU-TV 92で通信するにはプロバイダー側がV 92に対応している必要があります。
- ※ Wake Up on Ringには対応していません。
- ※ 製品改良のため、将来予告なく外観または仕様の一部を変更する場合があります。
- ※ 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守及びサポートはおこなっておりません。
- ※ 天災あるいは、本製品の故障・誤作動・停電によって生じた通信障害に対しては、当社 は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ※ 本製品はパソコン等のOA機器に使用することを目的として製造されています。医 療機器や雷算機システム等のような極めて高い安全性·信頼性が要求される用途に は使用しないでください。
- ※ 雷などによるサージ電圧(瞬間的・断続的な過電圧)から本製品を保護する回路を内 蔵していますが、より効果の高い保護対策を希望される場合は、雷サージ保護装置 を併用することをお薦めします。なお、雷などの天災による故障の場合は、保証対象 外となります。また、本製品を使用しない場合は、本製品からモジュラーケーブルを 外しておくことをお勧めします。

その他、安全にご使用いただくための注意事項、お問い合わせ、修理などに ついて"必ずお読みください"(PDF)に記載しています。必ずご参照ください。